



Tyczenie punktów w Trimble Access

Tyczenie punktów możemy wykonywać na dwa sposoby:

- 1. Tyczenie punktów z listy
- 2. Tyczenie punktów z mapy







Mamy wiele opcji do wyboru jeżeli chodzi o wybór punktów. Przykład przedstawia wybór punktów z listy .	Wybierz punkty ? – × Wprowadź nazwę pojedynczego punktu Wybierz z listy Wybierz z listy Wybierz z pliku Wyszystkie punkty w układzie lokalnym pros Wszystkie punkty w prowadzone ręcznie Punkty w promieniu Wszystkie punkty Punkty z tym samym kodem Punkty według nazw Część pliku projektu HA:0.0000grd VA:56.6149grd
Wybieramy punkty poprzez kliknięcie. Możemy wybrać wiele punktów. Potwierdzamy wybór klikając Dodaj	Image: Second secon
UWAGA! Możemy wybrać również stosując Filtr. Określamy tutaj jaki typ punktów ma być wybrany do tyczenia. Następnie wybieramy punkt, który chcemy wytyczyć i klikamy Tyczenie Przechodzimy wtedy do ekranu tyczenia.	C p1 Image: C p1
Innym sposobem tyczenia jest tyczenie z mapy . W tym celu	Mapa Menu Ulubione Przełącz Esc Dodaj Usuń ▶ Punkt Bliższy ↑ Tyczenie Plik: 2012 KUROW
podczas pomiaru przechodzimy do podglądu aktywnej mapy	Prace Wprowadź Oblicz Mapa Wprowadź Dilicz Mapa Mapa Pomiar Tyczenie Instrument Przełącz Wyjdz Enter



biuro@geotronics.com.pl www.geotronics.com.pl









TYCZENIE ODBIORNIKIEM GNSS

-jeżeli tyczymy punkty z wykorzystaniem odbiornika GNSS to ekran tyczenia wygląda jak na rysunku obok.

-jeżeli będziemy blisko lokalizacji pokaże się ekran precyzyjnej lokalizacji punktu tyczonego. Jeżeli wyświetlane odchyłki będą nam odpowiadać, potwierdzamy tyczenie punktu **Akceptuj** lub jeżeli chcemy wykonać pomiar dodatkowy to wybieramy **Zmierz**

Jeżeli wybierzemy pomiar na punkcie tyczonym. Po wykonaniu pomiaru zostanie wyświetlony ekran z różnicami względem współrzędnych zapisanych w kontrolerze.

Jeżeli różnice nas satysfakcjonują to potwierdzamy **Zapisz**





RTK:Prec. H:0.014m V:0.021m 5Hz

Esc

Przełącz

Zapisz